


ACCIAI PER UTENSILI

SCHEDA TECNICA Z-420 PM®

Zapp is certified to ISO 9001



zapp



COMPOSIZIONE CHIMICA

Carbonio	2.30 %
Cromo	14.00 %
Vanadio	9.00 %
Molibdeno	1.00 %

DESCRIZIONE


Lo Z-420 PM è un materiale per utensili resistente alla corrosione con un alto contenuto di cromo e vanadio, prodotto con il metodo della metallurgia delle polveri. È un acciaio inossidabile martensitico progettato per garantire un'elevata resistenza all'usura (simile a Z-9 PM) mantenendo una buona tenacità (simile a Z-10 PM).

È utilizzato per le applicazioni che richiedono un'ottima resistenza all'usura e un'altissima resistenza alla corrosione.


APPLICAZIONI TIPICHE

- iniezione plastica e viti di alimentazione
- estrusione plastica
- cuscinetti, bussuole, valvole, alberi e rulli
- attrezzature pallettizzazione
- stampi ad iniezione e inserti
- attrezzature per mulini di frantumazione plastica
- coltelli industriali, frese e taglierini
- forbici, bisturi e coltelli ad elevatissima resistenza all'usura
- parti di usura nella lavorazione alimentare e chimica
- pompe ad ingranaggi
- lame per alimentari

A CONFRONTO LA STUTTURA DI UN ACCIAIO DA POLVERE E UN ACCIAIO CONVENZIONALE



1.



2.

La distribuzione uniforme dei carburi nella struttura degli acciai da polvere (1) rispetto agli acciai per utensili convenzionali (2) dove si notano grossi grani di carburi e inclusioni.


PROPRIETÀ

Modulo di elasticità E [kN/mm ²]	215
Peso specifico [kg/dm ³]	7.4
Conducibilità termica a 65 °C [W/mk]	17.3
Coefficiente di dilatazione termica nell'intervallo di temperatura di [mm/mm °C]	
20 - 200 °C	11.0 x 10 ⁻⁶
20 - 315 °C	11.7 x 10 ⁻⁶

RESISTENZA ALLA CORROSIONE

■ Numero di punti di corrosione
per pollice² per 5% NaCl,
T_a = 35 °C

■ perdita di materiale in mm/month
5% HNO₃ + 1 % HCl, T = 25 °C



confronto qualitativo

PROCESSO TERMICO

RICOTTURA AD ALTA TEMPERATURA (ACCIAIERIA)

Riscaldare uniformemente in atmosfera protetta (o sottovuoto) a 890°C e mantenere per 2 ore.

Raffreddare lentamente 15°C all'ora fino a 540°C .

Le parti possono quindi essere raffreddate in aria o in forno come desiderato.

La durezza prevista è BHN 277-300.

RICCOTTURA DI DISTENSIONE

(prima del trattamento termico)

Riscaldare uniformemente fino a 595-700°C, mantenere per 2 ore e raffreddare in aria o in forno.

INDURIMENTO (TEMPRA)

Vengono generalmente utilizzati metodi di vuoto, sale o atmosfera protetta.

Occorre fare attenzione per prevenire la decarburazione.

PRERISCALDO

Riscaldare a 845 - 870°C fino a quando la temperatura è equalizzata. Ulteriori fasi di preriscaldamento, tra cui 680-700°C e 1010-1040°C sono suggeriti quando si utilizza il controllo programmato durante la lavorazione sottovuoto.

AUSTENITIZZAZIONE

Le temperature comprese tra 1040°C e 1180°C sono comunemente utilizzate per la tempra e il tempo di mantenimento è determinato in base alla durezza che si vuole ottenere. Temperature di indurimento più elevate garantiscono una maggiore resistenza all'usura e durezza, mentre temperature più basse nell'intervallo forniranno una maggiore tenacità. Fare riferimento alla tabella per ulteriori informazioni.

TEMPRA

I metodi includono l'uso di gas ad alta pressione (minimo 5 bar), bagno di sale o olio.

La velocità di spegnimento nell'intervallo di temperatura 1040-700°C è fondamentale per lo sviluppo di strutture e proprietà ottimali.

La temperatura della parte può quindi essere equalizzata a 540 - 595°C dopo di che il raffreddamento può continuare a meno di 66°C.

Questi passaggi consentiranno di ridurre al minimo la distorsione o la variazione dimensionale in sezioni di dimensioni maggiori.

RINVENIMENTO

Temprare immediatamente dopo che il materiale si è raffreddato (sotto di 40°C).

Si consiglia di eseguire minimo 2 rinvenimenti, ciascuno della durata di 2 ore; il primo a 200 °C ed il secondo a 400 °C.

Se necessario, il raffreddamento a temperature sotto zero può essere effettuato tra la prima e la seconda tempra per distruggere completamente ogni formazione austenitica. Il primo processo di rinvenimento deve sempre essere concluso prima di qualsiasi processo di raffreddamento sotto zero.

RICOTTURA

Riscaldare a 15°C al di sotto della temperatura dell'ultimo rinvenimento e mantenere per 1 ora.

CAMBIO DIMENSIONALE DURANTE LA TEMPRA

+0,0127 mm/mm (at HRc 60)

ISTRUZIONI DI TRATTAMENTO TERMICO

PRERISCALDO	675-705°C
II PRERISCALDO	840-870°C
Tempra	come indicato nella tabella
Rinvenimento	2+2 ore ciascuno come specificato nella tabella

Il metodo di tempra preferito è in vuoto o in bagno di sale.

Durezza richiesta HRC ± 1	TEMPERATURA DI AUSTENIZZAZIONE [°C]	TEMPO [min]*	TEMPERATURA DI TEMPR[A°C]
56	1040	30	287
57	1121	25	398**
58	1121	25	287
59	1180	20	287

* La variazione del processo e la dimensione della sezione del pezzo possono influenzare i risultati. I tempi di permanenza devono essere basati sulle temperature effettive del pezzo.

L'uso di termocoppie di carico è altamente raccomandato durante l'elaborazione in batch.

****Un aumento di temperatura di rinvenimento di 9 °C può essere usato per ridurre la durezza da 1 a 2 punti di hr_C.**

Dati di lavorazione

Tornitura

Parametro di taglio	Tornitura con carburo cementato tornitura media tornitura finale		HSS
velocità di taglio (V _c) m/min.	70-100	100-120	8-10
Feed (f) mm/U	0.2-0.4	0.05-0.2	0.05-0.3
profondità di taglio (ap) mm	2-4	0.05-2	0.5-3
Utensili in base ISO	P 10-P 20*	P 10*	-

* Utilizzare carburo cementato rivestito resistente all'usura, ad es. Coromant 4015 o Seco TP 100.

Fresatura

Parametro di taglio	Tornitura con carburo cementato		HSS
	tornitura media	tornitura finale	
velocità di taglio (V _c) m/min.	50-70	70-100	15
Feed (f) mm/U	0.2-0.3	0.1-0.2	0.1
profondità di taglio (ap) mm	2-4	1-2	1-2
Utensili in base ISO	K 15*	K 15*	-

* Utilizzare carburo cementato rivestito resistente all'usura, ad es. g. Coromant 4015 o Seco TP 100.

Fresatura finale

Parametro di taglio	carburo solido	fresa w. punte indicizzabili	Rivestito HSS
velocità di taglio (V _c) m/min.	20-35	60-80	12 *
Feed (f) mm/U	0.01-0.20**	0.06-0.20**	0.01-0.30**
Utensili in base ISO	K 20	P 25***	-

* per frese terminali rivestite in TiCN in HSS VC 25-30
m/min.

** dipende dalla profondità di taglio radiale e dalla fresatura taglierina - diametro

*** Utilizzare carburo cementato rivestito resistente all'usura, es. g. Coromant 3015 or SECO T15M.

Foratura

Trapano a spirale in hss

Foratura- $\varnothing$ mm	velocità di taglio (V_c) m/min.	Feed (f) mm/U
0 - 5	5 - 8*	0.05-0.15
5 - 10	5 - 8*	0.15-0.25
10 - 15	5 - 8*	0.25-0.35
15 - 20	8 - 8*	0.35-0.40

* per frese terminali rivestite in TiCN in HSS VC 25-30 m/min.

Perforatrice in metallo duro

Parametro di taglio	tipo di fresa inserto per foratura	Punta di carburo solido	Foro del refrigerante perforatrice con punta in metallo duro*
velocità di taglio (V _c) m/min.	70-90	40	35
Feed (f) mm/U	0.08-0.14**	0.10-0.15**	0.10-0.20**

* perforatrice con fori di raffreddamento e una punta saldata su carburo

** dipende dal diametro della perforatrice

Rettifica

metodo di rettifica	morbido ricotto	temprato
rettifica superficiale, mole dritte	A 13 HV	B 107 R75 B3* 3SG 46 GVS** A 46 GV
rettifica superficiale	A 24 GV	3SG 36 HVS**
rettifica cilindrica	A 60JV	B126 R75 B3* 3SG 60 KVS** A 60 IV
rettifica interna	A 46 JV	B126 R75 B3* 3SG 80 KVS** A 60 HV
rettifica di profili	A 100 LV	B126 R100 B6* 5SG 80 KVS** A 120 JV

* per queste applicazioni si consiglia CBN-ruote

** mola della ditta Norton Co.

TOOLING ALLOYS

Zapp Tooling Alloys, Inc.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTATECI!

Tel: +39 0362 82 58 03

E-mail: mzf@mzf.it

Sito: www.mzf.it

Z-420 PM è un marchio registrato di Zapp.

Ulteriori informazioni sui nostri prodotti sono disponibili nei nostri siti
www.mzf.it e www.zapp.com

Le illustrazioni, i disegni, i dati dimensionali e di peso e le altre informazioni contenute in queste schede sono destinati esclusivamente alla descrizione dei nostri prodotti e rappresentano valori medi non vincolanti. Non costituiscono dati di qualità, né possono essere utilizzati come base per qualsiasi garanzia di qualità o durata. Le domande presentate servono solo come illustrazioni e non possono essere interpretate né come dati di qualità né come garanzia in relazione all'idoneità del materiale. Questo non può sostituire una consulenza completa sulla selezione dei nostri prodotti e sul loro uso in un'applicazione specifica.